



### M300

#### Портативный мультиметр

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> разряда (max. 3999)
- Диапазоны:
  - DCV 2 - 20 - 200 - 500 В (0.8%)
  - ACV 200 - 500 В (1.2%)
  - DCI 200 мА (1.5%)
  - Ω 2 - 20 - 200 кОм - 2 МОм (1.0%)
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Размеры: 120 x 70 x 18 мм
- Вес: 110 г

280 руб.



### M320

#### Портативный мультиметр

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> разряда (max. 3999)
- Диапазоны:
  - DCV 4 - 40 - 400 - 600 В (0.8%)
  - ACV 4 - 40 - 400 - 600 В (1.2%)
  - DCI 40 - 400 мА (2.0%)
  - ACI 40 - 400 мА (3.5%)
  - Ω 400 Ом - 4 - 40 - 400 кОм - 4 (1.5%) - 40 МОм (3.0%)
- Тест диодов
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком. сигналом
- Режим "Data hold" (сохранение данных)
- Размеры: 120 x 70 x 18 мм
- Вес: 110 г

470 руб.



### M3211D

#### Малогабаритный мультиметр

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
  - DCV 200 мВ (0.5%) - 2 - 20 - 200 - 500 В (1.0%)
  - ACV 2 (0.8%) - 20 - 200 - 500 В (1.5%)
  - DCI 200 мА (1.5%)
  - ACI 200 мА (2.5%)
  - Ω 200 Ом (1.0%) - 2 - 20 - 200 кОм - 2 (0.8%) - 20 МОм (2.0%)
- Тест диодов
- Тест логических уровней
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком. сигналом
- Режим "Data hold" (сохранение данных)
- Размеры: 185 x 22 x 31 мм
- Вес: 90 г

640 руб.



### M832/M838

#### Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
  - DCV 200 - 2 - 20 - 200 - 1000 В (0.5%)
  - ACV 200 - 750 В (1.2%)
  - DCI 2 - 20 - 200 мА (1.0%) - 10 А (3.0%)
  - Ω 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм (0.8%) - 2 МОм (1.0%)
  - T -20...+1000°C (только для M838)
- Тест диодов и транзисторов
- Режим прозв. цепей на проводимость со звуком. сигналом
- Генерат. сигнала прямоугол. формы, 50 Гц (только для M832)
- Размеры: 126 x 70 x 24 мм
- Вес: 170 г

240 руб.



### UT-20B

#### Портативный мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
  - DCV 200 - 2000 мВ - 20 - 200 - 300 В (1.5%)
  - ACV 200 - 300 В (2.5%)
  - DCI 2000 мА - 20 - 200 мА (2.5%)
  - Ω 200 - 2000 Ом - 20 - 200 - 2000 кОм (2.5%)
- Тест диодов
- Тест батарей 1.5 В/9 В
- Формирование прямоугольного импульса
- Размеры: 95 x 52 x 26 мм
- Вес: 100 г

160 руб.



### MAS830/MAS838

#### Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
  - DCV 200 мВ - 2 (0.5%) - 20 - 200 - 600 В (0.8%)
  - ACV 200 - 600 В (1.5%)
  - DCI 200 мА (только для MAS830) - 2 - 20 (1.0%) - 200 мА (2.0%) - 10 А (3.0%)
  - Ω 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 МОм (1.0%)
  - T -20...+1000°C (2.0%, только для MAS838)
- Тест диодов и транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком. сигналом
- Режим "Data hold" (сохранение данных)
- Размеры: 138 x 69 x 31 мм
- Вес: 170 г

290 руб.




### MS820A

#### Портативный мультиметр

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> разряда с подсветкой (max. 3999)
- Диапазоны:
  - DCV 400 мВ - 4 - 40 - 400 - 600 В (0.7%)
  - ACV 4 - 40 - 400 - 600 В (0.8%)
  - DCI 40 - 400 мА (1.2%)
  - ACI 40 - 400 мА (1.5%)
  - Ω 400 Ом - 4 - 40 - 400 кОм - 4 (1.2%) - 40 МОм (2%)
  - C 4 - 40 - 400 нФ - 4 - 40 - 200 мкФ (3%)
  - F 10 - 100 Гц - 1 - 10 (1.5%) - 40 кГц (2%)
- Тест диодов
- Измерение рабочего цикла
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим "Data hold" (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 120 x 61 x 27 мм
- Вес: 120 г

610 руб.



### M8202

#### Портативный мультиметр

- Автоматический и ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> разряда (max. 3200) с подсветкой и линейной шкала
- Диапазоны:
  - DCV 0.32 - 3.2 - 32 - 320 - 600 В (0.7%)
  - ACV 3.2 - 32 - 320 - 600 В (0.8%)
  - DCI 32 - 320 мА (1.2%)
  - ACI 32 - 320 мА (1.5%)
  - Ω 320 - 3.2 - 32 - 320 кОм - 3.2 (1.2%) - 32 МОм (2.0%)
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком. сигналом
- Режим "Data hold" (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления
- Размеры: 120 x 61 x 27 мм
- Вес: 120 г

680 руб.



### MS8206

#### Портативный мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> разряда с подсветкой (max. 1999)
- Диапазоны:
  - DCV 2 (0.5%) - 20 - 200 - 600 В (0.8%)
  - ACV 200 - 600 В (1.5%)
  - DCI 20 (1%) - 200 мА (2%)
  - ACI 40 - 400 мА (1.5%)
  - Ω 2 - 20 - 200 кОм - 2 МОм (1%)
- Тест диодов
- Тест батарей
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим "Data hold" (сохранение данных)
- Размеры: 128 x 75? x 28 мм
- Вес: 135 г

460 руб.




### MS8216

#### Портативный мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> разряда с подсветкой (max. 3999)
- Диапазоны:
  - DCV 400 мВ - 4 - 40 - 400 - 600 В (0.7%)
  - ACV 4 - 40 - 400 - 600 В (0.8%)
  - Ω 400 - 4 - 40 - 400 кОм - 4 (1.2%) - 40 МОм (2%)
  - C 4 - 40 - 400 - 4 - 40 - 200 (3%)
  - F 10 - 100 Гц - 1 - 10 (1.5%) - 100 кГц - 1 МГц (2%)
- Тест диодов
- Измерение рабочего цикла
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим относительных измерений
- Режим "Data hold" (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 110 x 76 x 11 мм
- Вес: 85 г

480 руб.



### MS8900

#### Карманный детектор сетевого напряжения

- Тестирование сетевого напряжения без контакта с проводником на расстоянии 5 мм
- Диапазон напряжения: 100 - 240 В переменного тока (50-60 Гц)
- Защита от перегрузок CAT III 600 В
- Размеры: 148 x 25 x 20 мм
- Вес: 40 г

170 руб.